

Kontrollbescheinigung Veranstaltungen

Eigentümer

Name: Metzgera Niedermann
Adresse: Wassergasse 6

Telefon: 052 304 15 30
Ort: 8248 Mühlhausen

Eine Kontrollbescheinigung und Vignette pro Gasgerät! Auch die Gasversorgung ist pro Gasgerät zu kontrollieren!

Gasversorgung		mangelhaft	Mangel behoben	in Ordnung
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Flasche(n), Inkl. Reserve à 10,5 kg/ltr. aus Kunststoff Stahl Alu			
<input type="checkbox"/>	Gastankflaschen Inhalt S/N Baujahr			
<input type="checkbox"/>	Gastank Inhalt S/N Baujahr			
<input type="checkbox"/>	Gassteckdose Gasdruck gekennzeichnet mbar			
	Aufstellung der Gasflaschen (Entlüftung, Halterung)			
<input type="checkbox"/>	SN 219505 andere geprüfte Kombination			
	Druckregler 50 mbar Baujahr 2019			<input checked="" type="checkbox"/>
	Staudruck 50 mbar Fliessdruck mbar			
	Rohrleitungen			
	Schläuche (Zustand) Ablaufdatum 2031 > 10. m mit Schlauchbruchsicherung			
	Absperrarmaturen (Dichtheit, Beschriftung)			
	Umschaltarmaturen S/N Baujahr			
	Dichtheitskontrolle bei 150 mbar Gas Pen mbar			<input checked="" type="checkbox"/>
Gasgerät				
<input type="checkbox"/>	Kocher Backofen Ringbrenner Grill Selbam 25,7 kW / 2,0 kg/h			
<input type="checkbox"/>	Warmwasserapparat Ringbrenner Gerätebrenner Generator			
<input type="checkbox"/>	Kombigeräte Grill Selbam 25,7 kW / 2,0 kg/h			
	Serien- / Fabrikations-Nr. 101257 Baujahr 2015			
	Flammenbild			<input checked="" type="checkbox"/>
	Flammenüberwachung			
	Abgasführung			

Bemerkungen:

Kontrollleur Roger Hlavatsch

Nr. 20190425 Hla R70-20

Die Anlage ist mangelhaft und muss repariert werden ¹⁾

Der Mangel wurde behoben bzw. repariert ²⁾

Die Anlage ist in Ordnung
SHPOWER

INNOVATIVE ENERGIE
Mühlenstrasse 19 Tel 052 635 11 00
8201 Schaffhausen Fax 052 624 29 20

22. Mai 2024

Stempel, Datum und Unterschrift

Stempel, Datum und Unterschrift

Stempel, Datum und Unterschrift

1) Eine weitere Inbetriebnahme vor ausgeführter Instandstellung ist nicht erlaubt und erfolgt ausschliesslich auf eigene Gefahr des Betreibers.
2) Die Reparatur ist durch fachkundiges Personal nach Angaben des Herstellers durchzuführen.